



COTIZACIÓN

AUTOMOTRIZ OLVERA

COT-048 · Estado: PENDIENTE

VEHÍCULO:	CHEVROLET SPARK 2014 1.2 (KEV-547-A)	FECHA		
CLIENTE:	CINTHIA PAOLA BARRAGAN SANCHEZ	30	07	26
KM / ENTRE-GA:		TEL: 341-116-3717		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1	ROTULA INFERIOR LADO R	\$329.00	\$329.00
1	BIELETA DE DIRECCION LADO L"	\$325.00	\$325.00
2	TORNILLOS ESTAVILIZADORES	\$299.00	\$598.00
1	REEMPLAZO DE TORNILLOS ESTAVILIZADORES, ROTULA INFERIOR LADO R" VILETA DE DIRECCION, REVICION DE RUIDO EN POLEA DE BANDA	\$1,030.00	\$1,030.00

OBSERVACIONES / NOTAS:

Nota: La presente cotización puede presentar variaciones de acuerdo con la cantidad, marca y calidad de las refacciones que el cliente decida instalar al momento de autorizar el servicio, así como con los hallazgos que pudieran surgir durante la revisión del vehículo.

TOTAL

\$2,282.00

ANTICIPO

\$0.00

SALDO

\$2,282.00

Esta cotización tiene vigencia de 15 días a partir de la fecha de emisión.

FOTOS ADJUNTAS



Rótula de Suspensión Duralast 21-BJ55075

No. de Parte 21-BJ55075 | SKU #222677

1 años de garantía

Le queda a 2014 Chevrolet Spark

Ubicación: Delantera(o) interior

\$329⁰⁰

ROTULA INFERIOR LADO R



Terminal de Dirección Duralast 27-TI55100

No. de Parte 27-TI55100 | SKU #224774

1 años de garantía

Le queda a 2014 Chevrolet Spark

Ubicación: Delantera(o) interior

\$325⁰⁰

BIELETA DE DIRECCION LADO L"



Kit de Articulación de Barra Estabilizadora de la Suspensión Duralast 25-SL55065

No. de Parte 25-SL55065 | SKU #196831

1 años de garantía

Le queda a 2014 Chevrolet Spark

Ubicación: Delantero

\$299⁰⁰

TORNILLOS ESTAVILIZADORES

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.