



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-009

VEHÍCULO:	VW POLO 2013	FECHA		
CLIENTE:	AARON ALEJANDRO VASQUEZ	22	07	26
KM:	TEL: 341-430-9035			

INSPECCIÓN GENERAL

SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Requiere revisión	SOPORTE DE MOTOR LADO R" CON JUEGO
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Bueno	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE

Delanteras		90%
Traseras		25%

DIAGNÓSTICO OBD2

Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS

Deposito refrigerante no es posible su limpieza por su estructura interna no es posible realizar ese proseso.
Ruido detectado en trasmision al parecer fue provocado por falta de un tornillo del soporte inferior y sus tornillos de fijacion flojos.

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.