



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-013

VEHÍCULO:	JEEP PATRIOT 2010 (JTR9278)	FECHA		
CLIENTE:	DENIS HERNANDEZ DIAZ	24	06	26
SERVICIO:	Método de pago: Efectivo	TEL: 3411171918		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Reemplazo de foco de direccional lado R derecho, limpieza de soquet. revicion de nivel de aceite de transmision estandar. sevicion de linea de escape y escaneo obd2. correccion de c)manguera de filtro de aire desconectada	\$700.00	\$700.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

- 1) Se detecta catalizador generico y soldaron el sensor de oxigeno.
- 2) Nivel de aceite de transmision adecuado.
- 3) Se conecta manguera de filtro de aire desconectada
- 4) se borran codigos de falla de ecm con escaner codigo relevante P2096 El código P0420 en un Jeep Patriot indica que el convertidor catalítico ha perdido su eficiencia para reducir las emisiones contaminantes.
- 5) Limpiea de motor suiperficial.

TOTAL	\$700.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$700.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.