



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-014

VEHÍCULO:	CRAYSLER SPIRIT 1990 (KAU062A)	FECHA		
CLIENTE:	BERTHA LOPEZ	24	06	26
SERVICIO:		TEL: 3411343379		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Reemplazo de balero doble y maza de rueda delantera izquierda (nuevos)	\$959.00	\$959.00
1	Servicio de mano de obra por Reemplazo de balero doble y maza de rueda delantero izquirdo, fijar y apretar bieleta de direccion mismo lado	\$800.00	\$800.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:
Se detecta juego entre la vieleta de direccion y la terminal lado izquirdo, se procede a reapretar.

TOTAL	\$1,759.00
ANTICIPO	\$1,000.00
SALDO	\$759.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.