



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-022

VEHÍCULO:	Volswagen Bettle 2004	FECHA		
CLIENTE:	Antonio Guzman	30	06	26
SERVICIO:	ESCANEEO OBD2 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	TEL: 3411654611		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	SENSOR DE TEMPERATURA DURALAST	\$309.00	\$309.00
1	SERVICIO DE ESCANER INTERFACE OBD2 DIAGNOSTICO Y CORECCION.	\$500.00	\$500.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

- 1) REEMPLAZO DE SENSOR DE TEMEPRATURA.
 - 2) LIMPIEZA DE CUERPO DE ACELERACION SUPERFICIAL.
 - 3) LUBRICACION DE TAPA DE COMBUSTIBLE "SE ATORA"
 - 4) RECETEO DE ECM COMPUTADORA CODIGOS DE FALLA COREGIDOS:
- P0116 ' Sensor de temperatura del refrigerante.
P0441 ' Sistema EVAP (válvula N80 o fugas).
P326600 ' Posible problema del cuerpo de aceleració

TOTAL	\$809.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$809.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.