



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-041

VEHÍCULO:	JEEP COMPAS 2014 2.4 4 CIL (KAT-07-A)	FECHA		
CLIENTE:	MARIA ESTER COBIAN	24	07	26
SERVICIO:	Servicio preventivo	TEL: 341-147-8950 PAGO: Efectivo		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Servicio preventivo y diagnostico OBDII	\$1,200.00	\$1,200.00
4	BUJIAS DE ENCENDIDO BOSCH DOBLE PATINO	\$120.00	\$480.00
1	ACEITE DE MOTOR 5W30 MOBIL SINTETICO 100%	\$1,779.00	\$1,779.00
1	FILTRO DE AIRE FRAM CILINDRICO	\$249.00	\$249.00
1	FILTRO DE ACEITE STP PARA ACEITE SINTETICO	\$149.00	\$149.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

Se cotizara el modulo de freno ABS por codigos de tablero prendidos (derrape, freno de mano y abs,) manifestados en codigo C0022. Para poder erradicarlos es necesario el reemplazo

TOTAL	\$3,857.00
ANTICIPO	\$2,500.00
SALDO	\$1,357.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-010

VEHÍCULO:	JEEP COMPAS 2014 2.4 4 CIL (KAT-07-A)	FECHA		
CLIENTE:	MARIA ESTER COBIAN	24	07	26
KM:	TEL: 341-147-8950			

INSPECCIÓN GENERAL

SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Requiere revisión	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE

Delanteras		50%
Traseras		65%

DIAGNÓSTICO OBD2

Códigos detectados:

CODIGO DE FALLA OBDII PRESENTE C0022 CORRESPONDE A MODULO DE ABC

NOTAS Y SUGERENCIAS

Se detecta Amortiguador lado L" dañado con menos precion que el lado derecho pero aun funcional.
horquillas, rotulas, y terminales de direccion en buen estado.
tornillos estabilizadores 40% vida util.

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.