



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-045

VEHÍCULO:	CHEVROLET AVEO 2017 1.6 4CIL. (KEN-379-A)	FECHA		
CLIENTE:	JOSE LUIS AGUILAR GUTIERRES	30	07	26
SERVICIO:	Correccion de falla y baja potencia	TEL: 341-436-1400		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Servicio por reemplazo de bujias, cables y empaque de tapa de punterias	\$700.00	\$700.00
4	4 bujias ngk doble dispersor de chispa	\$79.00	\$316.00
1	juego de cables de bujias	\$468.00	\$468.00
1	Empaque de tapa de punterias interno y externo	\$274.99	\$274.99

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

Reemplazo de bujias.
Reemplazo de cables de bujias.
Reemplazo de empaque de tapa de punterias.

TOTAL	\$1,758.99
ANTICIPO	\$1,050.00
SALDO	\$708.99

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.