



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-047

VEHÍCULO:	CHEVROLET SPARK 2014 1.2 (KEV-547-A)	FECHA		
CLIENTE:	CINTHIA PAOLA BARRAGAN SANCHEZ	31	07	26
SERVICIO:	SUSPENCION.	TEL: 341-116-3717		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
2	BUJES DE HORQUILLA LATERALES	\$385.00	\$770.00
2	ROTULAS INFERIORES DE HORQUILLA	\$329.00	\$658.00
2	TORNILLOS ESTAVILIADORES DELANTEROS	\$299.00	\$598.00
1	SERVICIO DE MANO DE OBRA: REEMPLAZO DE ROTULAS INFERIORES, REEMPLAZO DE BUJES DE HORQUILLA, REEMPLAZO DE TORNILLOS ESTAVILIADORES, REPRETAR CONTRAS DE SOPORTES DE AMORTIGUADORES, BALATA LADO L" LIMPIEZA Y PINTURA ANTI RUIDO.	\$1,800.00	\$1,800.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

Balatas delanteras 15% de vida util se recomienda reemplazo.

TOTAL	\$3,826.00
ANTICIPO	\$3,000.00
SALDO	\$826.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.