



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-050

VEHÍCULO:	NISSAN ALTIMA 2003 2.5 (JTG-41-94)	FECHA		
CLIENTE:	VALERIA CORONADO	05	08	26
SERVICIO:	REORTE DE ESCANER OBDII	TEL: 341-139-2197		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	ESCANEO DE VEHICULO INTERFACE OBDII	\$300.00	\$300.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

P0507: El motor no mantiene una marcha estable cuando está detenido.
P0037: Un sensor del escape presenta una falla.
P0328: Un sensor del motor está enviando una lectura incorrecta.
P2127: El pedal del acelerador no está enviando la señal correctamente.
P2138: El sistema detectó una falla en el pedal del acelerador, por lo que el vehículo puede perder potencia.

Estos codigos se pueden eliminar al realizar la revicion, limpieza o reemplazo de los componentes involucrados.

TOTAL	\$300.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$300.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.