



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-051

VEHÍCULO:	NISSAN Pathfinder 2001 6 CILINDROS	FECHA		
CLIENTE:	JOANA ARREGIN	05	08	26
SERVICIO:	Afinacion y calibracion relenti	TEL: 341-126-6662 PAGO: Efectivo		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
6	Bujias de encendido bosch doble platno	\$159.00	\$954.00
1	Filtro de aire STP	\$108.99	\$108.99
1	Filtro de aceite STP	\$139.00	\$139.00
1	ACEITE MOBIL SEMISINTETICO 5W30	\$1,799.00	\$1,799.00
1	Mano de obra afinacion	\$1,400.00	\$1,400.00
1	Calibracion valvula IAC	\$200.00	\$200.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

Se detecta falla en valvula IAC intermitente la cual afecta las revoluciones en relenti.
El proveedor no tiene en existencia en este momento.

TOTAL	\$4,600.99
ANTICIPO	\$1,800.00
SALDO	\$2,800.99

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-012

VEHÍCULO:	NISSAN Pathfinder 2001 6 CILINDROS	FECHA		
CLIENTE:	JOANA ARREGIN	05	08	26
KM:	TEL: 341-126-6662			

INSPECCIÓN GENERAL		
SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Urgente	Se detectaron fugas
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Requiere revisión	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE		
Delanteras		40%
Traseras		50%

DIAGNÓSTICO OBD2
Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS
Fuga de aceite por empaque de carter de motor Ligero juego en rotula