



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-024

VEHÍCULO:	FORD F100 1979 (HW-4689-B)	FECHA		
CLIENTE:	ROSARIO LOPEZ	02	07	26
SERVICIO:	REEMPLAZO DE BUJIAS Y CABLES	TEL: 341-324-9879		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	JUEGO DE CABLES DE BUJIAS KEM	\$490.00	\$490.00
8	BUJIAS DE ENSENDIDO F14 Y	\$59.00	\$472.00
1	15 CMS DE CABLE CALIBRE 12 PARA EL CORRIENTE SOLENOIDE	\$70.00	\$70.00
1	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BUJIAS, CABLES Y REEMPLAZO DE CABLE CORRIENTE DEL SOLENOIDE	\$600.00	\$600.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

TABLA DE FUSIBLES CON FUSIBLES PUENTIADOS Y CON OXIDO SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO.

TOTAL	\$1,632.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$1,632.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.