



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-036

VEHÍCULO:	FORD EXPLORER 5.0 V8 1996	FECHA		
CLIENTE:	JUAN ROSAS LOPEZ	20	07	26
SERVICIO:	REEMPLAZO DE ACEITE MOTOR	TEL: 341-291-8482		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	ACEITE MOTOR 10W30 SEMI SINTETICO	\$899.00	\$899.00
1	FILTRO DE ACEITE DE MOTOR	\$99.00	\$99.00
1	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE	\$300.00	\$300.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

TOTAL	\$1,298.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$1,298.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.