



NOTA DE REMISION

AUTOMOTRIZ OLVERA

REM-044

VEHÍCULO:	MAZDA 3 2007 2.0 (KLS-163-A)	FECHA		
CLIENTE:	RUBEN DIAZ	29	07	26
SERVICIO:	Escaneo ObdII Y Revision	TEL: 341-119-5232		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	IMPORTE
1	Limpieza de cuerpo de aceleracion y calibracion, limpieza de sensor Maf, revicion y limpieza de sensorr Cmp. receteo de codigos de falla. reemplazo de banda de alternador.	\$900.00	\$900.00

DIAGNÓSTICO / NOTAS:

Limpieza de cuerpo de aceleracion \$300
Reemplazo de banda de alternador \$300
REscaneo y receteo de codigos de falla ObdII, limpieza de sensor maf, sensor Ckp, sensor Cmp, \$300

TOTAL	\$900.00
ANTICIPO	\$0.00
SALDO	\$900.00

Firma del cliente

Autorizado — Automotriz Olvera

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.