



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-010

VEHÍCULO:	JEEP COMPAS 2014 2.4 4 CIL (KAT-07-A)	FECHA		
CLIENTE:	MARIA ESTER COBIAN	24	07	26
KM:	TEL: 341-147-8950			

INSPECCIÓN GENERAL

SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Requiere revisión	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE

Delanteras		50%
Traseras		65%

DIAGNÓSTICO OBD2

Códigos detectados:

CODIGO DE FALLA OBDII PRESENTE C0022 CORRESPONDE A MODULO DE ABC

NOTAS Y SUGERENCIAS

Se detecta Amortiguador lado L" dañado con menos precion que el lado derecho pero aun funcional.
horquillas, rotulas, y terminales de direccion en buen estado.
tornillos estabilizadores 40% vida util.

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.