



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-001

VEHÍCULO:	Mazda Cx3 2019	FECHA		
CLIENTE:	Daniel Sanchez	13	06	26
KM:	65000	TEL: 3411409754		

INSPECCIÓN GENERAL		
SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Requiere revisión	Amortiguadores traseros 20% vida util
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arneses	Bueno	Se corrige arnes de inyectores

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE		
Delanteras		60%
Traseras		80%

DIAGNÓSTICO OBD2
Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS
Sin observaciones adicionales