



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-003

VEHÍCULO:	NISSAN VERSA 2019 (KLS-154-A)	FECHA		
CLIENTE:	FRANCISCO FRIAS VASQUEZ	20	06	26
KM:	TEL: 341-162-3619			

INSPECCIÓN GENERAL		
SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Bueno	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	Delanteras: 5mm Traseras: 6 mm
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE		
Delanteras		35%
Traseras		60%

DIAGNÓSTICO OBD2
Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS
Se recomienda reemplazo de balatas delanteras al proximo sevicio Se recomienda reemplazo de bujias al siguiente servicio actualmente 50% vida util

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.