



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-006

VEHÍCULO:	VOLKSWAGEN VENTO 2015	FECHA		
CLIENTE:	IVAN HERNANDEZ	27	06	26
KM:	TEL: 341 170 7525			

INSPECCIÓN GENERAL		
SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Requiere revisión	Soporte superior derecho tiene juego
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Urgente	Se recomienda su reemplazo lo antes posible
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	
Cableado / Arnese	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE		
Delanteras		80%
Traseras		60%

DIAGNÓSTICO OBD2
Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS
Sin observaciones adicionales