



DIAGNÓSTICO VEHICULAR

AUTOMOTRIZ OLVERA

DIAG-007

VEHÍCULO:	Chevrolet Trax LT 2018 (JFF-131-A)	FECHA		
CLIENTE:	Jose Angel Nuñez	15	07	26
KM:	TEL: 3412054289			

INSPECCIÓN GENERAL		
SISTEMA / COMPONENTE	ESTADO	OBSERVACIONES
Soporte de motor	Bueno	
Fugas de aceite	Bueno	
Fugas de congelante	Bueno	
Suspensión	Bueno	
Dirección	Bueno	
Llantas	Bueno	LLANTAS DELANTERAS CON DESGASTE, LLANTAS TRASERAS BUEN ESTADO
Cableado / Arneses	Bueno	

PASTILLAS DE FRENO — VIDA ÚTIL RESTANTE		
Delanteras		80%
Traseras		49%

DIAGNÓSTICO OBD2
Sin códigos de falla detectados

NOTAS Y SUGERENCIAS
Sin observaciones adicionales