



ORDEN DE RECEPCIÓN

AUTOMOTRIZ OLVERA

ING-009

FECHA DE INGRESO 19/06/2026	HORA DE INGRESO 10:12	ENTREGA ESTIMADA 19/06/2026	HORA ESTIMADA 6:00 PM
---------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL VEHÍCULO	
NOMBRE:	ANTONIO MARIN	VEHÍCULO:	TOYOTA YARIS 2007
TELÉFONO:	341-122-9213	PLACAS:	KUU-202-A
EMAIL:		COLOR:	AZUL
		KM:	171385
		VIN:	

MOTIVO DE VISITA / SERVICIOS SOLICITADOS
REVICION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS RECHINA AL FRENAR. Control de llaves de encendido quebrado me lo entregan aparte.

ESTADO FÍSICO DEL VEHÍCULO AL INGRESO
Pintura deteriorada facia frontal con cinchos de plastico

ESTADO: **En espera**

Firma del cliente
Acepta las condiciones del vehículo al ingreso

Recibió — Automotriz Olvera
Responsable de recepción