



ORDEN DE RECEPCIÓN

AUTOMOTRIZ OLVERA

ING-030

FECHA DE INGRESO

06/07/2026

HORA DE INGRESO

12:24

ENTREGA ESTIMADA

06/07/2026

HORA ESTIMADA

12:30

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: FELIPE CHAVEZ

TELÉFONO: 341-170-2749

EMAIL:

DATOS DEL VEHÍCULO

VEHÍCULO: CHEVROLET CHEVY POP 2003

PLACAS:

COLOR: TINTO

KM:

VIN:

MOTIVO DE VISITA / SERVICIOS SOLICITADOS

REVICION DE MOTOR DE ARRANQUE POR FALLA AL PARECER DE ARO DENTADO.

ESTADO FÍSICO DEL VEHÍCULO AL INGRESO

DAÑO EN HORQUILLA INFERIOR LADO L.
TERMINAL Y BIELETA DE DIRECCION LADO R.
ARO DENTADO DAÑADO VENDIX DE MARCHA BUEN ESTADO.

ESTADO: **Listo**

Firma del cliente

Acepta las condiciones del vehículo al ingreso

Recibió — Automotriz Olvera

Responsable de recepción

DIRECCIÓN

Carlos Fuentes #34, Otilio Montaña, Ciudad Guzmán

TELÉFONO

3411115182

AUTOMOTRIZ OLVERA

CD. GUZMÁN, JAL.